

拡充機能の画面イメージ

検索した車両が「manifest発行済み」の場合、工程毎の移動報告の情報を閲覧が可能。

※細部については検討ワーキングで検討中

自動車リサイクルシステム 2006/04/01 13:59:31

車両状況照会> 照会結果 (*****)

画面印刷 ヘルプ

1. 車両の情報

車台番号	P05007-BMW107010001	車両区分	登録自動車
登録番号/車両番号	品川 333あ 1	リサイクル券番号	6051-0701-0001

2. リサイクル料金の情報

manifest発行済み

ご照会の車両に係る自動車リサイクル料金は以下の通りとなります。

	処理費用
シュレッダーダスト料金	¥6,990
エアバッグ類料金	¥4,500
フロン類料金(エアコン)	¥2,500
情報管理料金	¥230
合計	¥14,700

異なる車両の預託状況を確認する場合は、TOP画面に戻り(「戻る」ボタン)、車両検索を行ってください。

戻る

移動報告の照会へ

クリック

画面印刷 ヘルプ

1. 車台の情報

車台番号	P05007-BMW107010001	車両区分	登録自動車
登録番号/車両番号	品川 333あ 1	リサイクル券番号	6051-0701-0001
フロン類装備	有	エアバッグ類装備	有

2. 移動報告の情報

引取業者

自治体登録番号	*****
名称	財団法人 自動車リサイクル促進センター

引取事業所

名称	財団法人 自動車リサイクル促進センター	電話番号	03-5733-8300
住所・所在地	東京都港区芝大門一丁目1番30号 日本自動車会館11階		

処理状況

引取日	引取業者	2006/03/08
	フロン類回収業者	2006/03/18
	解体業者	2006/03/23
	破碎業者	2006/03/01
解体報告記録日		2006/08/01

別サンプル：引取工程のみ進んだ例
別サンプル：フロン類装備無し例

メニューに戻る

リサイクル料金の預託状況照会へ